

MHV Elektrikontroll OÜ

EAK poolt akrediteeritud inspekteerimisasutus I065

ELEKTRIPAIGALDISE KORRALINE AUDIT

Protokolli nr. **MHV-22-02370** Kuupäev: **28.08.2022**

Paigaldise registreerimisnumber: **EP-0164176**

Auditi läbiviimise aeg: 25.08.2022

| | |
|------------------------|---|
| Omanik | Nimi: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| | Registrikood: 75039729 |
| | Aadress: Ida-Viru maakond, Narva linn, Peetri plats 3 |
| | Telefon: +372 359 9153, +372 359 9156 |
| | E-post: linnamajandus@narva.ee |
| Valdaja | Nimi: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| | Registrikood: 75039729 |
| | Aadress: Ida-Viru maakond, Narva linn, Peetri plats 3 |
| | Telefon: +372 359 9153, +372 359 9156 |
| | E-post: linnamajandus@narva.ee |
| Käidukorraldaja | Nimi: Olga Matvejeva |
| | Isikukood: 46205313716 |
| | Telefon: +372 5656 5468 |
| | Pädevustunnistus/kutsetunnistus: 179921 |

| | |
|--------------------------|---|
| Projekteerija | Nimi: Teadmata |
| | Registrikood: - |
| Ehitaja | Nimi: Teadmata |
| | Registrikood: - |
| Kontrollmõõtmised | Mõõte-teimi labor: MHV Elektrikontroll Osaühing |
| | Mõõtearuande number: MA2208251 |

| |
|--|
| Elektripaigaldise andmed |
| Asukoht (aadress): Ida-Viru maakond, Narva linn, Karja tn 6a |
| Nimetus: hooldekandekeskus |
| Liik: 2. liigi elektripaigaldis |
| Ehitamise/renoveerimise aasta: 1997 |
| Liitumisdokument: VKG Elektrivõrgud |
| Liitumispunkt/toitepunkt: PJK |
| Peakaitsemed: kaitselüliti |
| Nimivool (A): 63 |
| Nimipinge (V): 400 |
| Juhistiküsteem: TN-C-S |
| Toitekaabel, muud parameetrid: AVVG 3x70+35 |

Auditi tulemused:

Kontrollitud osad (osised): hoone elektripaigaldis

Hindamise alusnormid: SeOS, EVS-HD 60364 (osad 1, 4, 5, 6, 8), EVS-EN 61439 sari, EVS-

Tähistused: V - vastab nõuetele, MV - mittevastavus, O - oluline puudus, OO - otsene oht, X - nõuet ei rakendata

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|----|----|--|----|
| 1 | Käidukorraldus | V | 16 | Elektriseadmete/install. materjalide valik | V |
| 2 | Elektripersonali ohuteadlikkus | V | 17 | Madalpingejuhistikud | MV |
| 3 | Käidukava, selle täitmine | V | 18 | Generaatorseadmed | X |
| 4 | Dokumentatsioon, joonised, skeemid | V | 19 | Turvatoitesüsteemid/EXIT valgustus | V |
| 5 | Mittevastavused ehitamise ajast | X | 20 | Kaabelküte | X |
| 6 | Laiendus- ja ümberehitustööd | X | 21 | Jaotlad ja jaoturid | MV |
| 7 | Laiendus/ümberehitus dokumentatsioon | X | 22 | Maanduspaigaldis, kaitsejuhid | MV |
| 8 | Kontrollmõõtmised | V | 23 | Kõrgepingepaigaldise maandus | X |
| 9 | Seadmed, materjalid | MV | 24 | Õhuliinid kuni 1000V | X |
| 10 | Kaitse otsepuute eest | OO | 25 | Mastalajaamad | X |
| 11 | Kaitse kaudpuute eest | MV | 26 | Üle 1000V jaotlad ja alajaamad | X |
| 12 | Kaitse kuumustoime eest | V | 27 | Õhuliinid üle 1000V | X |
| 13 | Liigvoolukaitse | V | 28 | Kõrgepingejuhistikud | X |
| 14 | Liigpingekaitse | X | 29 | Eripaigaldised | X |
| 15 | Välistoime arvestamine | V | | | |

Elektromagnetilise ühilduvuse lisahindamise vajadus: Ei

Märkused:

1. Kasutatud elektriseadmed ja materjalid ei vasta nõuetele (SeOS § 5 lg 1, EVS-HD 60364-1 p 133)
2. Katted, kestad ei taga kaitset otsepuute eest (EVS-HD 60364-4-41 p 412.2)
3. Puudub kohustuslik rikkevoolukaitseüliti (EVS-HD 60364-4-41 p 411.3.3, 415.1)
4. Maandusjuht ei ole nõuetekohane (EVS-HD 60364-5-54 p 542.3)

Otsus: Elektripaigaldis ei vasta kehtestatud ohutusnõuetele ega ole ettenähtud otstarbel kasutamiseks ohutu

Järgmise auditi läbiviimise aeg: -

Juures viibis: Olga Matvejeva

Ekspert: Urmas Jõesaar, +372 512 9808

MHV Elektrikontroll OÜ
Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Võidu tn 3
tel 3232222
info@elektrikontroll.eu

Käesoleva auditi protokollil näol on tegemist õiguslikku tähendust omava digitaalse dokumendiga. Auditi dokumendid on leitavad tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve infosüsteemist: <https://jvis.ttja.ee>